



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**COORDINAMENTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Via XX settembre, 97 – 00187 Roma - .tel. 0647613989 - fax 0697277843  
mef.uilpa.it - mef@uilpa.it

**Al Capo Dipartimento**

**dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi**

**Dott. Luigi Ferrara**

**S E D E**

Oggetto: Richiesta di intervento per problematiche inerenti il mancato/non corretto funzionamento del sistema di depurazione ambientale e mancato controllo del microclima inerenti gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze situati nello stabile di via XX Settembre.

Formulo con la presente nota nelle mie qualità di Vice Coordinatore Nazionale della UILPA-MEF di segnalare alcune problematiche inerenti gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze situati nello stabile di via XX Settembre. Nello specifico mi è stata indicata dal personale operante nella sede la mancata fruizione del servizio di depurazione ambientale col mancato monitoraggio della qualità dell'aria con strumenti per misurazioni indicative (come definito dalla Direttiva Europea 2008/50/CE). Voglio ricordare che il microclima è l'insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, velocità dell'aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro e che l'organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche. A tale proposito sembrerebbe che nei locali indicati e soprattutto nei lunghi corridoi non risulta realizzata la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e ambiente) dei dipendenti che vi lavorano. Si riportano ad ogni buon fine nello spazio sottosegnato gli obblighi che codesta amministrazione deve ottemperare ai fini della salvaguardia dello stato di benessere fisico dei lavoratori.



art. 2087 cod. civ.	Obbligo per il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l' <b>integrità fisica</b> e la personalità morale dei lavoratori"
art.10 Legge 864/70	Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la <b>temperatura</b> più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze
Allegato I, punto 7.1 direttiva CEE 89/654	La <b>temperatura</b> dei locali di lavoro dev'essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori
Allegato, punto 16.6.1 direttiva CEE 92/104	Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente <b>aria fresca</b>

Per quanto esposto ai sensi del D.Lgs 81/2008 aggiornato al D.Lgs 106/2009 chiediamo sia fatta una verifica da parte del Capo Dipartimento DAG, in merito alla situazione del microclima negli ambienti in parola. In mancanza di verifica si chiederà l'intervento della ASL e dei Vigili del Fuoco, i quali adotteranno i provvedimenti di propria competenza che potrebbero sfociare fino all'eventuale chiusura degli Uffici sopra citati (vedi uffici di via Boncompagni).

Si resta in attesa di ricevere, con ogni urgenza, un cortese urgente riscontro a quanto precede, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Cordiali saluti

Roma, 09 Dicembre 2015

Il Vice Coordinatore Nazionale

Guido Compagnone